

议题

- 1. 供暖管理服务部概况 (HMSD)
- 2. 供暖季节
- 3. 居民沟通/住宅区行动计划
- 4. 年度维护和运营投资
- 5. 楼宇管理系统 (BMS)



供暖管理服务部概况 - 我们的使命

"向NYCHA全体居民提供充足的稳定的暖气和热水供 应服务。"

您知道吗? 将近有500 名NYCHA工作人员在供暖季节前后致力于维护和维修供暖设备的工作。




供暖管理服务部概况 - 我们的责任

- HMSD的求助热线每周7天,每天24小时开通 跟踪,监管,和呈报所有 "暖气中断"和 "热水中断"的服务中断情况
- 进**行年度定期**维护和运营投资工作 针对HMSD部门管理的所有供 暖设备
- 确定, 跟踪并处理所有违规和缺失问题 由第三方机构检查发现的 供暖设备问题
- 管理30多个与供暖工作相关的承包商合同 合同价值约9.28千万美元

供暖管理服务部概况 - 我们面临的困难


NYCHA Developments* by Average Boiler Age



许多NYCHA的供暖设备 (例如,锅炉,温度控制设 备)已经或即将过期。

我们的陈旧的锅炉机房也依 赖与住宅楼同样老化的蒸气 配送管道。

供暖季节 - 10月1日至5月31日





居民沟通 服务中断情况监控系统

HEAT/HOT WATER/WATER (10)

ELEVATOR (27)

ELECTRIC (5)

GAS (64)

HISTORY

GLOSSARY


Current NYCHA Heat & Hot Water Service Interruptions as of October 20, 2020 at 12:29 PM.


Total	Service Interruptions	Developments	Buildings	Units	Residents
Planned	6	5	15	1,031	2,304
Unplanned	4	4	4	319	544

CURRENT (10)	RESTORED WITHIN LAST 24 HOURS (7)		(7)	UPCOMING PLANNED OUTAGES (42)					
Address		Interruption	Plar	ned	Report Date	End Date	Impact		
COOPER PARK - Development 275 JACKSON ST BROOKLYN, NY	TREET	Hot Water	Plar	nned	10/20/2020 9:00 AM	Vendor Working	Buildings I	Jnits R 700	1,560
PELHAM PARKW Sectional	/AY	Hot Water	Plan	ned	10/20/2020 8:00 AM	Vendor Working			
Building 12 2354 PAULDING BRONX,NY 104							Buildings 1	Units 48	Residents 72
Building 14 2324 PAULDING BRONX,NY 104							Buildings 1	Units 48	Residents 74


服务中断情况监控网站: on.nyc.gov/outages








NYCHA为每个住宅区制定独立行动计划:每个住宅区的居住人口数量,困难,职员分配规划,以及NYCHA投资此住宅区的供暖系统的方案的截图。




若要查看住宅区独立行动计划,请浏览网站:my.nycha.info/DevPortal/









打开的住宅楼页面后, 点击 "Heat Action Plan"(独立行动计划) 键

居民沟通 如何保持联系

我们想听取您的宝贵意见!如果您的住房单位的暖气和热水服务出现问题,请通过下列方法通知我们:



致电客户服务中心(CCC), 电话:718-707-7771



使用 MyNYCHA 应用程序提出维修请求。



上网报修, 网址: nyc.gov/mynycha

居民沟通 如何保持联系

通过我们的社交媒体平台获取NYCHA 最新消息:



www.facebook.com/NYCHA

www.instagram.com/nychagram



www.twitter.com/NYCHA



www.youtube.com/c/nycha



www.linkedin.com/company/new-york-city-housing-authority

年度维护工作 供暖设备年度定期检修工作


我们通过清洁,润滑,调整,维**修和更**换磨损**的部件来恢复和**维护设备**的运** 行可靠性。



您知道吗? HMSD 职员定期维护1,425 个锅炉, 1,775个暖气配送系统, 和 1,727个热水供应系统。



年度维护工作 供暖设备年度定期检修工作




我们对**下列**设备进**行年度定期** 检**修工作**:

- 锅炉
- 热水加热器
- 真空油箱

年度维护工作 运营投资

HMSD 和基建工程科将于2020-2021年 投资4.5千万美元更新供暖和 热水 设备, 以及其它相关的供暖系统所需配件。





年度维护工作 营运投资

HMSD 职员正更换重要的供暖配件, 例如真空油箱, 供水泵, 气体增压泵和区间阀门。



楼宇管理系统 住房单位温度感应器

NYCHA正安排进行66个住宅区的部份住宅楼的室内感温装置的安装工程,许多感温装置将于2020-2021供暖季节投入使用。



室内感温装置图片

此装置将持续监控住宅区内示范住房单位的室内温度并通过 将信号传送至锅炉机房,相应调整住宅楼的暖气输送。

住宅楼管理系统 住房单位室内温度感应装置

居民和市民可登陆房屋局网站(现正处于制作阶段)关于室内温度感应装置读数的说明查看温度感应装置的读数的详情。:

on.nyc.gov/indoortemp

2020 New York City Housing Authority

- Daytime (6:00am to 10:00pm) Temperature Reading Below 68F When Outside is Below 55F
- Mighttime (10:00pm to 6:00am) Temperature Below 62F

		CASTLE HILL		
Building	Total Apartments	Online Sensors	Temperature Exceptions	
080.02	138	136	6	Show
080.03	141	139	26	Show
080.11	135	11	2	Show
080.12	137	35	13	Show
080.01	131	131	12	Show
080.04	143	143	6	Show
080.05	43	43	1	Show
080.09	17	17	3	Hide

Show All

TEMPERATURE EXCEPTIONS					
Time of Reading	Apartment Temperature	Average Building Temperature	Actual Outdoor Temperature		
11/13/2019 12:14 PM	67.0	75.2	29.7		
11/13/2019 12:24 PM	60.0	75.2	29.7		
11/13/2019 01:36 PM	65.0	75.2	29.7		

Thank You

谢谢!